

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения муниципального образования  
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №73»

\_\_\_\_\_ С.Ч.Джаримова

"09" января 2021г.

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

**Наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 73»**

Местонахождение (адрес) 350038 г. Краснодар, Центральный округ ул. им. Володарского, д.3

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 73» ИНН 2310069990, т. 239-77-75

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Соответствие	Нормативные требования
1	2	3	5
<b>2.1. Участки и территории</b>			
<b>Вход на территорию:</b>			
ширина пути движения	К	1,2 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки. Есть возможность открытия	К	отсутствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			
высота подъема ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>			
длина марша пандуса	К	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	-	п.5.1.15 СП 59.13330.2016
<b>Поручни пандуса:</b>			
вдоль обеих сторон	К, О	отсутствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

1	2	3	5
расстояние между поручнями	К	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка		отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	1	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске размером 6,0 х 3,6 м	К	1	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:			
дорожной разметкой	О, С, Г, К	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:		отсутствует	
уклон	К	отсутствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	-	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:		-	
указатели направления движения	К	-	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:		отсутствует	
высота подъема ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	Не предусмотрен.	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

1	2	3	5
2.2. Вход			
Лестница на входе наружная:		наличие	
дополнительные разделительные поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	18 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	30 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	имеется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	10 м	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	47 см	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	имеется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:		-	
вдоль одной стороны	К, О	имеется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	90 см	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Входная площадка		имеется	
Размер входной площадки:		2 x 2,5 м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная:			
ширина проема одной створки двери в свету	К	1,2 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	2,5 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина x ширина)	К	соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:			
ширина проема одной створки двери в свету	К	1,2 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	2,5 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

1	2	3	5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>			
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	1,8 м	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	1,2 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	2,5 см	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:		отсутствует	
на стенах	С	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)		отсутствует	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	-	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):		-	
ширина проема одной створки двери в свету	К	-	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	-	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:		-	
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1</b>			
<b>В 2020-2021 учебном году воспитанников с ограниченными возможностями нет</b>			
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>			
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	отсутствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	5
Размер кабины (ширина / глубина)	К	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр 1,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
<b>2.6. Средства информации – этаж 1,2</b>			
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	отсутствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	отсутствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	-	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

### **3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	-	-	-
Вход	+	-	-	-
Пути движения	+	-	-	-
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

**4. Заключение о доступности объекта** (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен		X			
Объект недоступен			X	X	X

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Заключить контракт на изготовление и установку табличек с дублированием надписей, выполненных шрифтом Брайля.
Пути движения	Обновить маркировки путей движения.
Зона оказания услуги	Обучить работника организации по сопровождению инвалидов в помещении организации
Средства информации	Заключить соглашение с «Всероссийским обществом глухих» об оказании (в случае необходимости) услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата составления Паспорта

заведующий хозяйством

Должность лица, составившего Паспорт

Апостолова О.В

подпись

Ф.И.О.